



# Bräuniger IQ Motor eco / IQ Motor eco GPS

## Firmware-Release-Notes

### V1.4.02 (9.8.2017)

Neues Menu für RPM-Faktor: Menu – FL Motor 2 – RPM-Faktor: 0.5 / 1 / 2

Die vom FL-Motor-2-Sender empfangene Drehzahl wird mit diesem Faktor multipliziert. Das ist nötig für 4-Takt- und Mehrzylinder-2-Takt-Motoren.